






Katalog-Nr. Cat.-No.								GWR				
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	MK	l <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	z	Ident No.	LMT-Code		 <sup>1)</sup>		
12	36	115	2	51	10,5	2	6121337	EBG R12.012M2115	WPR 12	GWS 12	T20	
12	53	130	2	60	10,5	2	6121320	EBG R12.012M2130				
16	36	115	2	51	14	2	6121323	EBG R16.016M2115	WPR 16	GWS 16		
16	53	130	2	60	14	2	6121324	EBG R16.016M2130	WPR 20	GWS 20		
20	45	125	2	61	17,8	2	6121327	EBG R20.020M2125	WPR 20	GWS 20	T30	
20	61	140	2	76	17,8	2	6121328	EBG R20.020M2140	WPR 25	GWS 25		
25	45	145	3	64	22,4	2	6121315	EBG R25.025M3145	WPR 25	GWS 25	T30	
25	70	170	3	89	22,4	2	6121316	EBG R25.025M3170	WPR 32	GWS 32		
32	70	190	4	62,5	28,6	2	6121319	EBG R32.032M4165	WPR 32	GWS 32		
32	70	190	4	87,5	28,6	2	6121311	EBG R32.032M4190				

<sup>1)</sup> Anzugsmoment siehe Tabelle Seite 276  
 Torque see overview page 276

Schnittwertempfehlungen ab Seite 278  
 Cutting data recommendations starting page 278

IKZ auf Anfrage  
 Internal cooling on request

Drehmomentschlüssel auf Anfrage  
 Torque spanner on request

Ident No. Schrauben und Torx-Schraubendreher siehe Seite 299  
 Ident No. Screws and wrenches see page 299